

ОСОБЕННОСТИ ВОДОСТОКОВ HUNTER

1. При расчете водосточных систем Hunter важно помнить:

- Рекомендуемое расстояние между кронштейнами желобов Hunter – 60см.
- ВОРОНКИ И СОЕДИНИТЕЛИ ЖЕЛОБОВ ВО ВСЕХ СИСТЕМАХ HUNTER ИМЕЮТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ – ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ КРОНШТЕЙНОВ ЖЕЛОБОВ. ДОСТАТОЧНО **6 КРОНШТЕЙНОВ** НА ОДИН ЖЕЛОБ ДЛИНОЙ 4м.
- Рекомендуемое расстояние между креплениями труб – 150-200см.
- В системе Шторм мы поддерживаем на нашем складе только трубы с раструбом.
- Фактическая длина желобов и труб 4015мм, т.е. на 1,5см больше от заявленной. Это сделано для того, чтобы компенсировать возможные повреждения/сколы на краях желобов и труб, возникающих при транспортировке.

- Трубы системы Шторм поставляются без упаковки, возможны сильные царапины и потертости при транспортировке! Товар возврату и обмену не подлежит!

- В системах Макси и Шторм на каждую муфту и слив должно быть заказано одно крепление муфты/слива! Для системы Макси – S220, для системы Шторм - S571.

- В ассортименте системы 125 Браво есть металлические крепления для трубы со шпильками длиной 160 и 220мм.

2. При монтаже водосточных систем Hunter нельзя забывать:

- Муфты и сливы в системах Макси и Шторм должны быть прикреплены к стене специальными креплениями муфты – **обязательно!** – На них держится весь водосточный стояк (опуск, вертикальный коллектор).
- Раструб с резиновым уплотнителем в системах Макси и Шторм всегда должен быть направлен вверх.
- В системах Макси и Шторм соединения труб с раструбами колен и нижним раструбом муфты трубы, где нет резиновых уплотнителей, рекомендуется склеивать, чтобы гарантировать их водонепроницаемость.

3. Правила хранения водосточных систем HUNTER:

Желоба и трубы должны быть надежно закреплены на подходящих для этого стойках. Разделение каркаса или полок на секции помогает разделить различные продукты и предотвращает перегрузку и возможное искажение нижних слоев.

Трубы и упаковки желобов следует укладывать не более семи в высоту. **Если необходимо хранить продукцию на открытом воздухе в течение длительного времени или если продукция будет подвергаться воздействию сильного солнечного света, их следует накрыть непрозрачным листом. Фитинги, поставляемые в картонных коробках или полиэтиленовых пакетах, следует хранить под навесом и хранить упакованными до тех пор, пока они не потребуются.**

Наличие товара на складе ООО «РЕЙНСИСТЕМС» уточняйте у менеджера по логистике - Елена Яворенко – (096) 252-81-90.

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!